

一周119·第740期

不惧风雨,奋战一线

# 常州消防全力迎战台风“贝碧嘉”



■本报记者 何娜 本报通讯员 周祥 赵怀龙 鸿图 图文报道

16日16时许,今年第13号台风“贝碧嘉”(强台风级)的中心进入常州。为有效应对其带来的影响,市消防救援支队根据全市统一部署完善应急预案,严格执行24小时值班,确保应急救援人员、救援装备、救援物资全部到位,一遇险情“拉得出、冲得上、打得赢”,高效及时处置各种救援警情。

当天,常州消防在全市21个隧道及低洼处前置备勤21车105人,携带远程泵组、7艘舟艇、7台浮艇泵、20台手抬泵、110件救生衣和雨披等,闻“风”而动,闻警出动,及时排除险情,确保居民生活安全。

### 【警情1】

当日17时许,溧阳市建设路与燕山路交叉口,一辆私家车在行驶时被风吹倒的树压住,一名驾驶员被困在其中。赶到现场的消防救援人员先组织力量将树木抬起,使被困人员从车内脱困,再利用机动链锯和无齿锯切割机将压在车上的树木分解,并将车驶离现场,避免造成交通拥堵。所幸,被困人员并未受伤。

### 【警情2】

当日晚间,天宁区丽华专职消防救援队返回时途经中吴大道,发现一名女子正躺在地上向他们招手求助。经了解,该女子骑电动自行车时,突然遇上了强风,被吹倒在地,滑行了数米。该女子的左脚踝处一侧被路面擦伤,另一侧被电动自行车上的金属片割伤。消防员立

即将这名女子抱上消防车,送往附近社区医院,但因该女子伤势较重,被建议立刻转往上级医院治疗。于是,该女子在社区医院进行简单清创处理后,消防员又将其辗转送往常州市中医医院进一步治疗。

### 【警情3】

当日晚间,溧阳市埭头大洋南村一处民房屋顶被台风吹到路中间。由于这个屋顶是铁皮材质,加之天黑风大雨急,极易对来往车辆及人群造成危害。消防救援人员接警后立即前往现场,使用撬棍等工具将该铁皮屋顶迅速拆卸,并转移至路边安全地带,确保了道路安全畅通。

### 【警情4】

当日下午,武进区湖塘武柴新村某处顶楼的天线杆子被台风吹倒了,并随时有被吹落的危险。居民发现后立即报警,消防救援人员立即赶赴现场,后利用6米拉梯顺利到达顶楼,并使用大力剪将该天线杆子线路剪短,抬到安全的地方重新固定。

### 【警情5】

当日下午,常州经开区横山桥前街上,一民房屋顶的铁皮被大风掀翻,吹到了路中央。由于这个铁皮屋顶面积较大,消防救援人员不得不利用工具先对其进行切割分离,再将其分段抬至路边,并对其进行固定堆放安置。

常州消防提醒市民,台风虽已经过去,但由于影响大、破坏力强,全市交通、市政、水电气等修复工作正有序开展,还请广大市民耐心等待。如有需要,请第一时间拨打119报警电话。



## 消防联动交警,守护安全“开学季”

13日,市消防救援支队联合市公安局交通警察支队走进常州工学院,以大学新生军训为契机,聚焦消防与交通安全,通过开展消防安全逃生演练、电动自行车热失控燃烧实验、高层住宅火灾解读、交通安全常识互动

问答、酒驾吹气测试及实境体验等活动,并结合网络直播进行多角度、多形式科普,为全校师生奉上了一堂别开生面的安全教育“开学第一课”。

■何娜 常消 焦瑾 图文报道



## 第十届“我是小小消防员”消防绘画征文大赛 评选结果揭晓

日前,我市举办第十届“我是小小消防员”消防绘画征文大赛。经市消防救援支队联合市教育局评选,最终评出消防绘画征文大赛一等奖10名、二等奖30名、三等奖60名和优秀奖300名。

据悉,市消防救援支队、市教育局今年联合部署开展了暑期消防安全教育专项行动,同期举行第十届“我是小小消防员”消防绘画征文大赛。全市160余所学校积极参与,共收到参赛绘画4000余幅、作文800余篇。

本次绘画征文活动中,我市青少年通过文艺的方式,记述生活中对火的利害认识、对消防安全的感悟,既体现了童真童趣,又培养了他们对消防安全的关注。

■何娜 邵文晔 文 图片由常州消防提供

## 隐患曝光台

为切实增强社会单位及公众消防安全意识,督促社会关注消防安全,及时消除和整治火灾隐患,常州市消防救援支队现将存在安全隐患的单位予以曝光,督促隐患单位落实整改,形成全社会共同参与火灾防治的格局,提升全民消防安全素质。

序号	单位名称	单位地址	隐患问题
1	常州市掠境足道有限责任公司	钟楼区莱蒙都会商业街12号2层	1.风机房内堆放杂物;2.疏散通道被占用。
2	常州市莱蒙物业管理有限公司(名骏家园)	钟楼区莱蒙都会商业街5—238号	1.防火门被拆除;2.应急照明灯不亮。
3	丰兆田(常州)实业有限公司	新北区天山路30号	1.车间和仓库面积约2700平方米,车间内裁切木材,仓库内堆放木材及成品木托架,应当设置自动灭火系统而未设置;2.车间顶棚使用泡沫夹芯板。
4	常州震宇金属表面处理有限公司	新北区信息大道8号	厂区局部搭建雨棚占用防火间距
5	常州金信诺凤市通信设备有限公司	武进高新技术产业开发区武宜南路519号	3楼车间室内消火栓无水
6	常州市隆弘轴承有限公司	天宁区天宁街道延陵中路268号9号楼9212室	1.货物堆放占用疏散通道;2.室外消火栓水压不足。
7	常州凌感餐饮管理有限公司	天宁区桃园路19号化轻大院内4号库一楼西侧第3垮	1.室内消火栓不能正常出水;2.疏散指示标识损坏;3.常闭式防火门未保持常闭。
8	溧阳市恒炜酒店管理有限公司	溧阳市溧城镇西大街142号	1.常闭式防火门未保持常闭;2.疏散通道上停放布草车;3.稳压泵设置在手动。
9	蔚蓝集市	武进区曙兴路蔚蓝天地	1.安全出口锁闭;2.防火门未保持常闭;3.室内消火栓压力不足。
10	豪景家园	东方东路191号	1.未划设消防登高面;2.消防登高面停放机动车;3.部分楼道堆放杂物,遮挡室内消火栓。
11	常州市勤之城商贸有限公司(金坛区金城世纪华联联盟超市)	金坛区元巷路89号	1.常闭式防火门闭门器脱落;2.一层室内消火栓门盖脱落;3.东侧安全出口上锁;4.安全出口处停放电动车;5.北侧疏散通道堆放货物。
12	常州金坛鑫宇橡塑制品厂	金坛区五叶集镇	更衣间使用泡沫夹芯板搭建