

一周119 · 第721期

三管齐下,全力推进

我市住宅小区消防安全集中整治



常消 何媛 图文报道

连日来,为深刻吸取火灾事故教训,针对住宅小区消防设施故障、电动自行车停放充电不规范和居民消防安全意识不强等问题,常州市消防安全委员会三管齐下,在全市部署开展住宅小区消防安全集中整治。

全面高位部署 聚焦重点高效推进

2月底,市消委办组织召开全市居民住宅小区消防安全整治工作部署会,市消防救援支队、住建局、公安局、城管局、自然资源和规划局等相关部门分管领导和业务处室负责人参加会议。

会议解读了《常州市居民住宅小区消防安全整治硬措施工作清单(试行)》,并对近期开展居民住宅小区消防安全整治情况进行汇报交流。会议表明,此次迅速组织开展住宅小区消防安全检查,将全面摸清全市居民住宅小区尤其是拆迁安置高层、住宅小区和老旧高层住宅小区底数,重点排查架空层设置电动自行车库且无防火分隔、天井内违章搭建并放置可燃杂物等突出隐患。按照系统治理、齐抓共管原则,市消委办各部门立足“当下”和“长远”解决小区消防安全问题,联合部署开展消防安全示范小区创建工作。此外,还将持续推进落实主体责任,切实提升居民住宅小区本质安全。

连日来,全市通过各条线广泛发动基层力量开展防火巡查和消防宣传,督促物业服务企业和属地镇街、村社区落实消防安全管理责任,每天检查楼梯间防火门是否关闭,通向屋顶的门能否打开,引导广大居民开展“三清三关”活动,切实提高住宅小区火灾防控水平。

迅速下沉一线 落实行动消除火患

连日来,常州市消防救援支队及所辖各区大队详细检查了各小区安全疏散通道是否畅通,室内消火栓是否配置齐全;楼梯间走廊是否堆放杂物,是否存在电动自行车进楼入户、“飞线”充电;感烟探测器、喷淋、手动报警器等消防设施是否运行正常,安全出口、疏散通道是否保持畅通;用火用电用气是否安全;消防安全责任制是否落实;消防管理等制度是否健全、是否制定了火灾事故应急预案、是否组织过疏散逃生演练,微型消防站设施、人员是否按要求配置并能正常运转等情况。

在对全市14家单位和场所进行隐患集中曝光之外,还针对日常检查中

发现的问题,能当场整改的,监督检查人员要求负责人立即整改;对不能当场整改的责令限期整改。同时,监督检查人员要求各物业服务单位把各项消防管理工作做到实处,落实消防安全主体责任。

进行灭火测试 有针对性安全教育

为了让市民了解电动自行车火灾的危险性,有效应对电动自行车火灾事故,常州市消防救援支队还模拟电动自行车火灾,有针对性地做了电动自行车灭火测试。通过实验告知市民电动车为什么不能停放在室内、楼道内充电,电动车引发的火灾有多可怕,发生电动自行车火灾后又该如何应对。

此外,还开展居民小区消防安全宣传和送安全入户活动,向居民现场讲解灭火器、防烟面罩等消防器材的使用方法。在小区楼道、宣传栏、门厅等醒目位置张贴电动自行车消防安全提示海报,时刻提醒居民自觉规范停放电动自行车、规范充电,注意家庭“三清三关”,严防火灾事故的发生。

“三清三关”防患于未“燃”

何媛 常消

消防安全无小事,时时处处需留心。常州消防建议市民,在日常生活中,一定要增强消防安全意识,养成良好的生活习惯,牢记“三清三关”,防患于未“燃”。其中,“三清三关”包括:清楼道、清阳台、清厨房、关气源、关电源、关门窗。

清楼道。切勿在走道、楼梯拐角、地下室等处堆放杂物。电动自行车不应在楼梯间、疏散通道、安全出口处充电,充电时间不得过长,且周围不得有可燃物。应保持消防车通道、安全出口、疏散通道畅通,不在电缆井和电梯井内堆放杂物。

清阳台。要及时清理阳台上的杂物,特别是纸箱、纸皮、塑料等易燃物。长时间外出,要关闭门窗,以免火星飞入家中引起火灾。

清厨房。厨房是家庭用火最多的地方,清理厨房的重点是让油、纸、布等可燃物远离炉灶等火源。同时要定期对抽油烟机、燃气灶具进行油渍清理。

关气源。用气后及时将气源关闭,不得擅自改变燃气管路,定期检查燃气软管是否存在老化、脱落、漏气等情况。

关电源。各种各样的家用电器给居民带来便利的同时也存在着一定的隐患,居民一定要注意使用时间和使用方法,不用时应及时关闭电源。

关门窗。离开家时请关闭窗户。近年来因烟头、烟花爆竹等火源通过窗户进入室内引发火灾的案例屡见不鲜。

隐患曝光台

连日来,常州市组织开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,对发现存在消防隐患的多家单位场所,进行消防违法行为曝光。截至3月,已曝光14家单位和场所,并将进行不定期公布。

序号	单位名称	单位地址	存在隐患
1	潞城青洋花苑	武进区清正路东侧	1、自动喷水灭火系统不能正常使用;2、火灾自动报警系统不能正常运行;3、地下车库机械排烟设施不能正常使用;4、防火门、防火卷帘设施损坏大于50%;5、消火栓泵无法联动控制;6、消防控制室无人值班。
2	潞城街道华为授权店	港龙紫荆城	1、该场所两具灭火器过期,且单独摆放,没有两个一组;2、该场所杂物遮挡室内消火栓。
3	钟楼区五星王小清美容中心	钟楼区龙与城38幢	该单位西侧室内消火栓门被封死。
4	钟楼区邹区捷途汽车配件经营部	钟楼区邹区镇金洲花城4幢4-9号	住宿场所与经营场所设置在同一建筑内。
5	常州市那些年网吧	新北区罗溪镇龙兴时代中心1幢108、109号	1、未见安全巡查记录;2、未见防火检查记录;3、未见疏散通道图示;4、未见消防安全培训演练记录;5、烤肠机下方堆放纸板箱,未及时处理。
6	常州市吉卖隆利多超市有限公司	新北区新桥镇锦海星城19幢1、2、3、5、6号	1、电表箱前堆放杂物;2、未见防火检查记录;3、部分点位灭火器未成对摆放;4、部分消火栓被遮挡;5、部分疏散指示牌损坏。
7	金坛区金城梓熙服装厂	金坛区金城镇西环二路9号	1、疏散楼梯间堆放杂物;2、二楼车间缺少第二安全出口;3、安全出口标志和应急照明不能正常工作。
8	常州市凯睿鑫汽车饰件有限公司	金坛区金城镇西环二路9号	1、部分未设置疏散指示标志;2、应急照明不能正常工作;3、灭火器缺少;4、部分线路未穿管。
9	绿城物业集团服务有限公司常州分公司(银江国际)	溧阳市溧城街道南大街888号	1、地下车库部分疏散标志损坏;2、进门口安装灯线妨碍消防车通行;3、2层电缆井堆放杂物;4、地下车库防火门未保持常闭;5、手报无反馈信号。
10	溧阳市云岭生态农业有限公司	溧阳市戴埠镇李家园村委李家园村竹海道888号	1、南侧疏散楼梯被封闭改为布草间使用;2、消控室值班人员尚未取得证书;3、高位水箱缺少水位监测和水流指示器信号反馈;4、一处常闭式防火门未保持常闭。
11	江苏一箭塑业有限公司	天宁区郑陆镇宁河村	1、占用防火间距;2、安全出口处堆放杂物。
12	常州阳湖东南印染有限公司	天宁区劳动东路608号	1、消火栓压力不足;2、车间内大量棉絮未及时清理。
13	常州市飞特轴承有限公司	武进区湖塘镇城西工业园区	1、该单位办公楼北侧消防通道被占用、堵塞;2、该单位多处防火间距被占用;3、该单位出租范围的建筑物均未安装一键响铃;4、该单位未设置室内消火栓;5、该单位未组织承租单位开展消防演练。
14	常州市大明纸管机械有限公司	武进区湖塘镇沟南工业集中区	1、存在“厂中厂”现场;2、厂内消防通道违章搭建,占用防火间距;3、厂区内安全出口堵塞,安全出口设置不符合标准;4、厂区建筑物均未安装一键报警;5、厂区内无消防水源;6、未组织承租单位开展消防演练;7、出租厂房内存在使用泡沫夹芯板进行防火分隔的情况。